

Harmonogram usuwania powstających osadów pyłowych w budynku kotłowni bloku nr 4.

Objekt / poziom	Częstotliwość usuwania osadów pyłowych należy wykonać, co najmniej										
	Z podłóg					Z urządzeń (i w promieniu 1 m)		Z konstrukcji obiektu			Z ław kablowych
	2 x tydzień	1 x tydzień	1 x 2 tygodnie	1 x miesiąc	2 x tydzień	1 x tydzień	1 x tydzień	1 x tydzień	1 x 2 tygodnie	1 x miesiąc	1 x miesiąc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Poziom +55 m				-		X			X*		X*
Poziom +51 m				X*		X			X*		X*
Poziom +45 m				X*		X			X*		X*
Poziom +41 m				X*		X			X*		X*
Poziom +35,2 m				X*		X			X*		X*
Poziom +30 m				X*		X			X*		X*
Poziom +25,8 m				X*		X			X*		X*
Poziom +20,5 m		X*				X			X*		X*
Poziom +16,5 m		X*				X	X*		X*		X*
Poziom +11 m			X*			X		X*			X*
Poziom +7 m				X*		X			X*		X*
Poziom +0 m	X					X			X*		X*
Klatka ewakuacyjna		X*				-				X*	X*

X Sprzątanie wykonuje obsługa Elektrowni.

X*

Sprzątanie wykonuje firma zewnętrzna w zasięgu przedłużaczy z podestów stałych.

Uwaga. Terminy wyłączenia ze sprzątania bloków 1,2,3 i 4 podane są w Specyfikacji Technicznej