

Harmonogram usuwania powstających osadów pyłowych w budynku kotłowni bloku nr 4.

Obiekt / poziom	Częstotliwość usuwania osadów pyłowych należy wykonać, co najmniej									
	Z podłóg				Z urządzeń (i w promieniu 1 m)		Z konstrukcji obiektu			Z ław kablowych
	2 x tydzień	1 x tydzień	1 x 2 tygodnie	1 x miesiąc	2 x tydzi eń	1 x tydzień	1 x tydzień	1 x 2 tygodnie	1 x miesiąc	1 x miesiąc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Poziom +55 m				-		X			X*	X*
Poziom +51 m				X*		X			X*	X*
Poziom +45 m				X*		X			X*	X*
Poziom +41 m				X*		X			X*	X*
Poziom +35,2 m				X*		X			X*	X*
Poziom +30 m				X*		X			X*	X*
Poziom +25,8 m				X*		X			X*	X*
Poziom +20,5 m		X*				X	X*			X*
Poziom +16,5 m		X*				X	X*			X*
Poziom +11 m			X*			X		X*		X*
Poziom +7 m			X*			X		X*		X*
Poziom +0 m	X					X	X*			X*
Klatka ewakuacyjna		X*				-			X*	-

X Sprzątanie wykonuje obsługa.

X* Sprzątanie wykonuje firma zewnętrzna.

Uwaga!

- *prace porządkowe wykonuje firma zewnętrzna.
- ** prace porządkowe wykonuje pracownik KWT.
- w pozostałych pozycjach sprzątanie wykonuje obsługa ruchowa Wydziału TWN.